

# FIDEICOMISO DE INFRAESTRUCTURA METROPOLITANA DE MONTEVIDEO

## Llamado Público (IM) N° 01/2025

### COMUNICADO N° 04

07/04/2025

#### Enmiendas:

##### Enmienda N°5

Se adjunta detalle de mesada.

#### Consultas:

##### Consulta N°6

¿Se podrá coordinar otra visita o informarnos si el predio es de libre acceso para ir de forma independiente?

##### Respuesta:

No está prevista otra visita, de todas formas, el predio se encuentra en espacio público.

Fideicomitente

Fiduciario

### **Consulta N°7**

En el rubrado se indican dos tipos de cubierta:

12.1 Panel aislante tipo sándwich 68,00 m2

12.2 Chapa Becam 65,00 m2

Pero en los recaudos solo se hace referencia en las terminaciones de cieloraso y en los cortes y fachadas no aparece la chapa Becam, solo se indica PANEL SANDWICH (15cm).

¿Nos pueden aclarar si hay que cotizar chapa Becam?

Respuesta:

Efectivamente hay 2 tipos de cubiertas. La cubierta de guardería de botes estará ejecutada con chapas Becam mientras que el resto será realizado con Panel Sandwich. Por lo que hay que cotizar ambas cubiertas.

### **Consulta N°8**

La "EX GUARDERÍA DE BOTES" indicada en la lámina 01 en rojo ¿se demuele o se mantiene?

Respuesta:

Su demolición no está prevista en esta licitación.

### **Consulta N°9**

En los planos se indican sectores a demoler, pero en el rubrado no hay un rubro "demoliciones". ¿Se puede agregar este rubro o donde se cotiza esta tarea?

Respuesta:

El único sector señalado "a demoler" es la rampa de madera actual, tarea que puede ser incorporada al rubro *deck* de madera.

Fideicomitente

Fiduciario

**Consulta N°10**

En la cocina hay que instalar el mueble bajo mesada y la mesada con pileta, ¿tienen un detalle de la cocina para ver las dimensiones y características que requieren?

Respuesta:

Se adjunta detalle, ver enmienda N°5.